



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-523570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN 0737



D:9
L:87
P:29,6
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:CHEVY DIESEL/
COMBO DIESEL/NISSAN
REPARACION ZEN 1200

ZEN 0790



D:9
L:87
P:36
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:NISSAN

ZEN 0791



D:8
L:87
P:28
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:NISSAN PRIMERA
PIÑÓN ZEN 9528

ZEN 0792



D:9
L:87
P:33
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:THERMO KING/
ISUZU
REPARACION ZEN 1200

ZEN 0793



D:8
L:94
P:28
DC:41
C:53,2
CCW

HITACHI:NISSAN SENTRA/
PULSAR 1,6
REPARACION ZEN 1207

ZEN 0844



D:9
L:87
P:25,9
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:VW LTTD/VOLVO
240D/740D/940 TD
PIÑÓN ZEN 9566

ZEN 0892



D:9
L:78,5
P:25,9
DC:44
C:44,9
CCW

SKODA:FELICIA

ZEN 1081



D:12
L:92,7
P:37,1
DC:44
C:64,8
CW

FORD:F250-F350

ZEN 1608



D:9
L:92
P:35
DC:41
C:64,4
CW

HITACHI:SILVERADO /
KODIAK
PIÑÓN ZEN 13224

ZEN 1676



D:12
L:92,7
P:37,2
DC:44
C:64,8
CW

FORD:F SERIES DIESEL
3,6 KW

ZEN 1780



D:10
L:95,3
P:39,15
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI: NISSAN NAVARA
S14413C

ZEN 1858



D:10
L:100
P:36
DC:41
C:64,44
CW

HITACHI:ISUZU NKR, NPR
22402500 (S25120A)


ZEN 1860



D:9
L:87
P:29,6
DC:41
C:53,2
CCW

HITACHI:YANMAR

ZEN 1861



D:9
L:95,3
P:33
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:ISUZU

ZEN 1862



D:9
L:95,3
P:36
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI: TERRANO 2.7 Tdi
213095007-213015005

ZEN 1865



D:11
L:103,3
P:40,5
DC:41
C:64,44
CCW

HITACHI:ISUZU NKR66
S25168A-S25515A

ZEN 1883



D:9
L:100
P:36
DC:41
C:53,2
CW

HITACHI:GRUAS CLARK

ZEN 1960



D:9
L:100
P:32,2
DC:41
C:64,44
CW

HITACHI:ISUZU / TCM FD25Z

ZEN 2015



D:11
L:100
P:40,5
DC:41
C:64,44
CW

HITACHI:NISSAN
S13118

ZEN 2029



D:9
L:96
P:36
DC:41
C:64,44
CW

HITACHI:KOMATSU/ YANMAR
S13160/ S14102



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-523570
ventas@importadoraisis.cl



GNP 2233




D:11
L:115
P:40

HITACHI:
ISUZU NPR 4BE1/
4BGF1 / 4HF1




BEHI-01



D:11
L:104
P:40

HITACHI:
ISUZU 4HF1200/ 4JBD2




BEHI-02




D:11
L:132
P:40
DC
IP:
C:

HITACHI:NPR 4.3



ZEN 0957



D:20
L:116,8
P:14,7
DC:
C:
CW

MITSUBISHI:MAZDA/ YALE/
NISSAN / MITSUBISHI
PIÑON ZEN 12658/ 12659

ZEN 1043



D:18
L:109,8
P:13,32
DC:
C:
CW

MITSUBISHI:FIAT IVECO/
PIÑON ZEN 9495


ZEN 1046



D:20
L:126
P:14,7
DC:
C:
CW

MITSUBISHI:FUSO CANTER
PIÑON ZEN 12812


ZEN 1047



D:20
L:119
P:14,7
DC:
C:
CW

MITSUBISHI:L200 1997/
MONTERO 2,3TD/2,5 TD
PIÑON ZEN 12812


ZEN 1577



D:19
L:116,8
P:14,6
DC:
AE:59,7
CW

MITSUBISHI:HYUNDAI H100
MIGHTY 2.5 TON
PIÑON ZEN 12656


ZEN 1667



D:19
L:126
P:14,6
DC:
AE:69
CCW

MANDO:KIA BESTA 2.7
PIÑON ZEN 13021

ZEN 1853



D:20
L:140
P:14,6
DC:
AE:
CW

MITSUBISHI:FUSO

GNP 2214



D:19
L:116,8
P:14,6
DC:
AE:59,7
CW

ZEN 1577
MITSUBISHI:HYUNDAI H100
MIGHTY 2.5 TON
PIÑON ZEN 12656



GNP 2218



D:19
L:140
P:14,6
DC:
AE:
CW

MANDO:KIA BESTA 2.5 2.7



GNP 2234




D:20
L:119
P:14,7
DC:
C:
CW

ZEN 1047
MITSUBISHI:L200 1997/
MONTERO 2,3TD/2,5 TD
PIÑON ZEN 12812



ZEN 0887



D:20
L:110
P:14,7
E:5
C:60
CW

MITSUBISHI:CANTER/
CATERPILLAR 320B

ZEN 1563



D:20
L:91
P:14,7
E:5
IP:12
C:54,5
CW

MITSUBISHI
MITSUBISHI L200-MONTERO
MERCEDES


ZEN 1661



D:26
L:133,5
P:19,02
E:6
IP:14,0
C:67,9

MITSUBISHI:VOLVO FM/FH
VW 26260
PIÑON ZEN 12972

ZEN 1808



D:26
L:141
P:19,02
E:6
IP:14,06
CW

MITSUBISHI: ACTROS 1832/
2646/2650/ 2654/2658
AXOR 2006/ 3344

GNP 2235



D:20
L:110
P:14,7
E:5
C:60
CW

ZEN 0887
MITSUBISHI:CANTER/
CATERPILLAR 320B



ZEN 1679



D:21
L:131,3
P:16,5
E:7
AE:59,7
CW

DELCO:29MT AXOR 1933/
OM924/ OM926 CASE/MWM
PIÑON ZEN 12954/55/56/57

ZEN 1805



D:21
L:131,3
P:
E:6
IP:12
CW

DELCO:29MT VW 8-150/
9-150/AXOR/ FORD
PIÑON ZEN 12954/55/56/57




**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-523570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN 1809



D:23
L:144,2
P:17,5
E:6
IP:13,01
C:69,5

DELCO: 38MT
CUMMINS / FORD / SCANIA /
PIÑÓN ZEN 13130/ 13138


ZEN 1810



D:28
L:148
P:20,1
E:6
IP:13,01
C:72,2

DELCO: 39MT – MACK /
NEW HOLLAND / VOLVO /
PIÑÓN ZEN 13117/18/19


ZEN 1811



D:23
L:144,2
P:17,5
E:6
IP:13,01
C:72,2

DELCO: 39MT – CASE /
CUMMINS / NEW HOLLAND /
PIÑÓN ZEN 13130/ 31/32

ZEN 1647



D:17
L:117,5
P:13,9
E:6
IP:12
C:60
CW

PRESTOLITE:
JOHN DEERE

ZEN 1936



D:21
L:167,5
P:16,5
E:8
IP:
C:60
CW

DELCO: BENDIX + PLANETARIO
29MT AXOR 1419VW/ VOLVO

ZEN 1803



D:13
L:97,85
P:34,65
E:16
IP:11
CCW

BOSCH:VOLKSWAGEN FOX /
GOLF / POLO / SEAT / SKODA


ZEN 1824



D:33
L:87,3
P:17
E:4
IP:10
C:48,9
CCW

VALEO
AUDI / SKODA / VW GOLF /
PASSAT TDI


ZEN 1996



D:18
L:128,9
P:18,6
E:5
IP:
C:72,2
CW

HINO
NP700


ZEN 0815



D:9
L:99
P:39,3
DC:48
C:62
CW

MITSUBA: HONDA CIVIC/
ACCORD/PRELUDE

ZEN 1548



D:9
L:95,7
P:29,3
DC:61
C:63,1
CW

MITSUBA:HONDA CIVIC 1,7
ACCURA 2001/2005

ZEN 1473



D:40
L:80,5
P:
E:
IP:
C:53,8

DENSO:HYSTER
LIFT TK 4,3L/XL 80


ZEN 1555



D:13
L:110
P:40,3
DC:40
C:53,8

DENSO:TOYOTA HILUX/
CELICA/ CAMRY
PIÑÓN ZEN 9506

ZEN 1566



D:10
L:110
P:
DC:40
C:53,8
CW

HARLEY DAVIDSON
PIÑÓN ZEN 9492

ZEN 1723



D:18
L:102
P:12,7
CCW

DENSO:SUBARU
128000-7200 (STR8044)

ZEN 1846



D:10
L:111
P:40,5
E:
IP:
C:

DENSO:HYSTER

ZEN 1905



D:11
L:133,5
P:34,8
DC:40
IP:
C:53,8
CCW

DENSO:KIA PREGIO 2.2

ZEN 0750



D:11
L:83
P:29,3
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:CHRYSLER
PIÑÓN ZEN 9307
REPARACION ZEN 1201

ZEN 0816



D:10
L:83
P:33
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:TOYOTA/
DODGE RAM/ DAKOTA
PIÑÓN ZEN 9349


ZEN 1601



D:11
L:102
P:34,4
DC:40
C:53,8
CW

MANDO:KIA BESTA 2.5 2.7

GNP 2219



D:9
L:102
P:29,6
DC:40
C:53,8
CW

ZEN 0947
DENSO:ROCKY F80/
TOYOTA 2S/2Y/HILUX/LUV
PIÑÓN ZEN 9186



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-523570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN 0817



D:10
L:83
P:28,2
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:CHRYSLER
DODGE CARAVAN 92/97
PIÑÓN ZEN 9492

ZEN 0818



D:9
L:83
P:29,6
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:HONDA/ YALE
TOYOTA COROLLA/ISUZU
PIÑÓN ZEN 9186

ZEN 0954



D:10
L:83
P:37,8
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:TOYOTA
HILUX 2.8

ZEN 2032



D:9
L:93,5
P:29,64
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:HYUNDAI SANTA FE/
TUCSON/ CERATO/

ZEN 0921



D:11
L:102
P:40
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:TOYOTA
HILUX 2.8/LAS CRUISER D
REPARACION ZEN 1215

ZEN 0946



D:9
L:102
P:32,2
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:ISUZU D/ LUV
JEEP RENEGADE

ZEN 0947



D:9
L:102
P:29,6
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:ROCKY F80/
TOYOTA 2S/2Y/HILUX/LUV
PIÑÓN ZEN 9186


ZEN 1097



D:10
L:102
P:37,8
DC:40
C:53,8
CW

DENSO:TOYOTA
HILUX 3.0 SW4

ZEN 1957



D:11
L:102
P:29,3
DC:40
IP:
C:53,8
CW

DENSO:KUBOTA/ ISUZU

ZEN 1972



D:9
L:102
P:34,8
DC:40
IP:
C:53,8
CW

DENSO:KUBOTA

ZEN 1973



D:11
L:102
P:42
DC:40
IP:
C:53,8
CW

DENSO:KUBOTA

ZEN 2030



D:10
L:104
P:32,8
DC:40
IP:
C:53,8
CW

DENSO:TERRACAN/CARNIVAL

ZEN 1827



D:11
L:147
P:40
E:
IP:
C:58
CW

DENSO
TOYOTA DYNA

GNP 2223



D:11
L:147
P:40
E:
IP:
C:58
CW

ZEN 1827
DENSO:
TOYOTA DYNA



ZEN 1829



D:13
L:147
P:39,5
E:
IP:
C:58
CW

DENSO
CASE

ZEN 1830



D:12
L:147
P:45
E:
IP:
C:58
CW

DENSO:
TOYOTA LAND CRUISER 4.2

ZEN 1831



D:10
L:147
P:40
E:
IP:
C:58
CW


DENSO:
BOBCAT/ CATERPILLAR

DR 8241



D:11
L:147
P:40
E:
IP:
C:58
CW

ZEN 1827
DENSO:
TOYOTA DYNA



GNP 2224



D:12
L:147
P:37
E:
IP:
C:58
CCW

DENSO:
KIA 3500 / 3600



ZEN 1961




D:11
L:146,3
P:38,4
DC:35
IP:
C:55,4
CW

DENSO:KOMATSU FD20



ZEN 1962



D:11
L:146,3
P:40
DC:35
IP:
C:55,4
CW

DENSO:TOYOTA DYNA/HILUX
LAND CRUISER


ZEN 1995



D:22
L:108
P:17,8
DC:
IP:
C:64,6
CW

SAWAFUJI:HINO J08C/ J08E/
NP500/ TOYOTA

ZEN 1999



D:11
L:126,2
P:40,6
DC:
IP:
C:64,6
CW

SAWAFUJI:HINO DUTRO/
TOYOTA DYNA

ZEN 1207



D:41
L:50
C:53,2
CW

HITACHI:NISSAN
REPARACION REDUCTORES
ZEN 0793

ZEN 1201



D:40
L:52
C:53,8
CW

DENSO
REPARACION REDUCTORES
ZEN 750

ZEN 1211



D:41
L:50
C:53,2
CCW

HITACHI
REPARACION REDUCTORES
ZEN 793

ZEN 1215



D:40
L:64
C:53,8
CW Y
CCW

DENSO
REPARACION REDUCTORES
ZEN 791

ZEN 1200



D:41
L:50
C:53,2
CW

HITACHI:SUZUKI
REPARACION REDUCTORES
ZEN 0737 Y ZEN 0792


ZEN 1828



D:35
L:91,9
P:
E:
IP:
C:55,4
CW

DENSO

ZEN 1947



D:41
L:53,5
P:
E:11
IP:
C:64,44
CW

HITACHI
ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608

ZEN 1608