



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



PMK-1001

HYUNDAI NEW ACCENT
HYUNDAI ELANTRA



105 RU 22 DONGIL



POWER METICS *MADE IN KOREA*

PMK-1002

HYUNDAI ELANTRA 2.0



113 RU 25 DONGIL



POWER METICS *MADE IN KOREA*

PMK-1003

HYUNDAI SANTA FE 2.0
HYUNDAI TUCSON 2.0



123 RU 28 DONGIL



POWER METICS *MADE IN KOREA*

PMK-1005

HYUNDAI ACCENT SOHC



110 STS 22 DONGIL



POWER METICS *MADE IN KOREA*

PMK-1017

KIA SEPHIA II DOHC
KIA RIO DOHC



107 YU 22 DONGIL



POWER METICS *MADE IN KOREA*



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



PMK-1025

HYUNDAI SONATA EF 2.0



137 STS 29 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1028

HYUNDAI ELANTRA 1.5 DOHC



151 RU 29 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1029

HYUNDAI NEW AZERA 2.0
HYUNDAI SONATA III



153 RU 29 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1030

HYUNDAI GRACE H100
HYUNDAI PORTER
HYUNDAI H1



163 RU 25.4 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1031

HYUNDAI GRACE H100
HYUNDAI PORTER



163 ZBS 25.4 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



PMK-1032

KIA OPTIMA 2.0 DOHC
HYUNDAI SONATA EF 1.8



173 STS 29 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1033

HYUNDAI SANTA FE 2.4



175 STS 29 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1036

HYUNDAI PORTER INTERCOOLER
HYUNDAI STAREX H1



163 RU 25.4 DONGIL

99 YU 19.1 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1037

HYUNDAI GRACE H100
HYUNDAI PORTER



163 ZBS 25.4 DONGIL

83 ZBS 19.1 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1038

HYUNDAI SANTA FE 2.0
HYUNDAI SONATA EF 2.0



173 STS 29 DONGIL

65 STS 12.7 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



PMK-1039

HYUNDAI SANTA FE 2.4



175 STS 29 DONGIL
65 STS 12.7 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1040

HYUNDAI EXCEL
HYUNDAI ELANTRA



92 ZBS 19.1 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1041

HYUNDAI ACCENT 1.3/ 1.5
HYUNDAI GETZ 1.3



92 RU 22 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1047

KIA SPORTAGE 2.0



168 YU 25.4 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA

PMK-1048

KIA BESTA
KIA BONGO
KIA FRONTIER



164 STS 25.4 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



PMK-1049





KIA SPORTAGE



162 STS 25 DONGIL



POWER METICS MADE IN KOREA





**IMPORTADORA
ISIS**


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN15000	KIT DISTRIBUCION
	<p>135 DIENTES POLO 1.6 GOLF 1.6 A3 1.6</p>
ZEN12773	SKF: VKMA01107A

ZEN15001	KIT DISTRIBUCION
	<p>111 DIENTES CORSA 1.8 DOBLO 1.8 PUNTO 1.8</p>
ZEN: 12770	SKF: VKMA05012A


ZEN15002	KIT DISTRIBUCION
	<p>111 DIENTES CELTA CORSA PRISMA</p>
ZEN12747	ContiTech: CT874K1

ZEN15006	KIT DISTRIBUCION
	<p>153 DIENTES C4 2.0 PICASSO 2.0 C5 2.0 307 2.0</p>
ZEN13202/ 13289	SKF: VKMA03623A

ZEN15007	KIT DISTRIBUCION
	<p>163 DIENTES H100 2.5 GALLOPER L300 2.5 L200 2.5</p>
ZEN13057/ 13060	ContiTech: CT500K1

ZEN15008	KIT DISTRIBUCION
	<p>95 DIENTES MARCH CLIO KANGOO LOGAN 206 1.0</p>
ZEN12783	ContiTech: CT1045K1

ZEN15009	KIT DISTRIBUCION
	<p>129 DIENTES FIORINO PALIO STRADA WEEKEND</p>
ZEN12760	ContiTech: CT488K1

ZEN15010	KIT DISTRIBUCION
	<p>124 DIENTES DOBLO FIORINO SIENA UNO</p>
ZEN13114	ContiTech: CT1049K3

ZEN15011	KIT DISTRIBUCION
	<p>129 DIENTES FIAT 500 DOBLO 1.4 STRADA 1.4</p>
ZEN13114	ContiTech: CT488K2

ZEN15012	KIT DISTRIBUCION
	<p>104 DIENTES C3 1.4 206 1.4 207 1.4</p>
ZEN13201	SKF: VKMA03254A



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN15013	KIT DISTRIBUCION
	158 DIENTES DOBLO 1.6 SIENA 1.6 STRADA 1.6
ZEN12823/ 12881	SKF: VKMA02242A

ZEN15014	KIT DISTRIBUCION
	96 DIENTES CLIO 1.6 V8 KANGOO LOGAN MEGANE
ZEN12837	ContiTech: CT988K2

ZEN15015	KIT DISTRIBUCION
	111 DIENTES DOBLO 1.8 PALIO STILO STRADA
ZEN12878	ContiTech: CT874K2

ZEN15016	KIT DISTRIBUCION
	149 DIENTES DIESEL S10 2.2 VECTRA 2.2 BLAZER 2.0
ZEN12770	ContiTech: CT960K1

ZEN15017	KIT DISTRIBUCION
	111 DIENTES CORSA 1.0 / 1.4 / 1.6
ZEN12747	ContiTech: CT686K1

ZEN15018	KIT DISTRIBUCION
	124 DIENTES DIESEL RANGER 2.5 S10 2.5
ZEN12833	SKF: VKMA07405A

ZEN15019	KIT DISTRIBUCION
	169 DIENTES CORSA 1.0 /
ZEN12857/12858/ 12878	ContiTech: CT873K1

ZEN15021	KIT DISTRIBUCION
	131 DIENTES MONDEO 1.8 ESCORT 1.8
ZEN12880/12900/12901	ContiTech: CT728K1

ZEN15024	KIT DISTRIBUCION
	118 DIENTES DIESEL RANGER 2.5 S10 2.5 SPRINTER DISCOVERY
ZEN12833	SKF: VKMA07405A

ZEN15027	KIT DISTRIBUCION
	104 DIENTES PEUGEOT 106
ZEN12916	ContiTech: CT718K1



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN15030	KIT DISTRIBUCION
	132 DIENTES TIIDA 1.6 16V LOGAN 1.6 DUSTER 1.6 SYMBOL 1.6
ZEN12811/12782	ContiTech: CT1126K1

ZEN15031	KIT DISTRIBUCION
	96 DIENTES LOGAN 1.6 SYMBOL 1.6
ZEN13284	ContiTech: CT988K3

ZEN15032	KIT DISTRIBUCION
	97 DIENTES HILUX 2.5/ 3.0 SW4 2.5/ 3.0
ZEN13287	ContiTech: CT1089K1


ZEN15033	KIT DISTRIBUCION
	117 DIENTES ECOSPORT NEW FIESTA
ZEN13286	ContiTech: CT881K3


ZEN15034	KIT DISTRIBUCION
	160 DIENTES VW AMAROK 2.0
ZEN13292/13055/13293/	ContiTech: CT1139K2

ZEN15035	KIT DISTRIBUCION
	163 DIENTES VW TIGUAN/ FOX/ GOL/ T-CROSS
ZEN13279/ 13285	SKF: VKMA01280

ZEN15038	KIT DISTRIBUCION
	138 DIENTES FIORINO 1.6 8V 2002 STRADA 1.6 8V 2002
ZEN12769	DAYCO: KTB135

ZEN15048	KIT DISTRIBUCION
	134 DIENTES BERLINGO / PARTNER 1.6
ZEN13226/ 13288	DAYCO: KTB333

ZEN15053	KIT DISTRIBUCION
	207 DIENTES HYUNDAI SANTA FE 2.7 V6
ZEN13049/ 13052	DAYCO: KTB673

ZEN15055	KIT DISTRIBUCION
	152 DIENTES JUMPER 2.8/ DUCATO 2.5/ BOXER 2.0/2.8/ MASTER 2.8/
ZEN12840/ 12850	DAYCO: KTB305



IMPORTADORA
ISIS

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN15057

KIT DISTRIBUCION

108 DIENTES

BERLINGO 1.4/ PARTNER 1.4



ZEN12916

DAYCO: KTB102




IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN12747	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 18,9 N.º DIENTES 0 DAEWOO LANOS/ CORSA/ CELTA</p>
INA: 531010130	

ZEN12760	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 55,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,3 LARGO 29 N.º DIENTES 0 FIAT STRADA/ BRAVA/ PALIO/PUNTO</p>
INA: 531081610	


ZEN12761	TENSOR DIR. HIDRAULICA
	<p>Ø EXTERNO 56 N° PK 0 Ø PERFOR. 20 LARGO 25 N.º DIENTES 0 FIAT PUNTO/STILO/ CORSA/ VECTRA/ASTRA</p>
SKF: VKM4753	


ZEN12762	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 65,2 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 23,2 N.º DIENTES 0 FIAT FIORINO/ STRADA/ DOBLO/UNO/ PUNTO</p>
F565353	


ZEN12763	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 80,1 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 28,5 N.º DIENTES 0 FIAT UNO/ PALIO/STRADA SIENA</p>
INA:F110672300	

ZEN12764	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70,2 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26,2 N.º DIENTES 0 VW POLO/ GOLF/FOX SEAT IBIZA/ FOR FIESTA KA/ COURIER</p>
SKF: VKM4839	

ZEN12765	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75 N° PK 6 Ø PERFOR. 8 LARGO 22,3 N.º DIENTES 0 GM CORSA/ CELTA</p>
INA: F1108112	

ZEN12768	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,3 LARGO 24 N.º DIENTES 0 FIAT FIORINO/UNO/PALIO TIPO/SIENA</p>
INA: F113180	

ZEN12769	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 0 Ø PERFOR. 30 LARGO 24 N.º DIENTES 0 FIAT UNO/TIPO/FIORINO</p>
INA: F113181	

ZEN12770	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 22 LARGO 22 N.º DIENTES 0 FIAT STRADA/CORSA/ONIX BLAZER/ZAFIRA/MONTANA MONZA</p>
INA: 531027330	



IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN12771	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 56 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 21 N.º DIENTES 0</p> <p>RENAULT CLIO/ TWINGO KANGOO</p>
INA: 531085410	

ZEN12772	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 62 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0</p> <p>VOLKSWAGEN GOL</p>
INA: 531025230	


ZEN12773	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 62 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0</p> <p>VW CROSSFOX/ FOX/ POLO/ GOL</p>
INA: 531052530	

ZEN12775	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0</p> <p>CORSA 1.0/ 1.6</p>
SKF: VKM15216L	


ZEN12776	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0</p> <p>FORD RANGER 2.3/MONDEO S10/BLAZER/ELANTRA/i30 CERATO/SOUL/GOL</p>
DAYCO: DYV769	

ZEN12777	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 29,8 N.º DIENTES 0</p> <p>FORD F250/ S10/CAPTIVA BLAZER/ NEW CIVIC</p>
DAYCO: DYV122	

ZEN12778	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0</p> <p>VW GOL</p>
INA: 534017610	

ZEN12782	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 65,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,15 LARGO 32 N.º DIENTES 0</p> <p>RENAULT LOGAN/CLIO KANGOO/ SYMBOL/SCENIC MEGANE/ DUSTER</p>
INA: 531040930	

ZEN12783	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 28,3 N.º DIENTES 0</p> <p>NISSAN MARCH/ 206 TWINGO/ CLIO/KANGOO LOGAN</p>
INA: 531040410	

ZEN12808	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 71,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 19,6 N.º DIENTES 0</p> <p>VW GOL/ GOLF/ POLO SEAT IBIZA/ CORDOVA/ FORD ESCORT</p>
INA: 531006310	



**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-523570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN12809	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 56 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 21,1 N.º DIENTES 0 206/ CLIO/LOGAN/ KANGOO/</p>
INA: 532026010	

ZEN12810	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 66 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 31 N.º DIENTES 0 SEAT IBIZA/ VW POLO/ GOL</p>
INA: 532018210	

ZEN12811	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 54 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 32,5 N.º DIENTES 0 NISSAN TIIDA/ MARCH DUSTER/ CLIO/SCENIC/ LOGAN/ SYMBOL</p>
INA: 532077410	

ZEN12816	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 74,2 N° PK 6 Ø PERFOR. 17 LARGO 32,5 N.º DIENTES 0 FORD RANGER/ ECOSPORT/ S10/BLAZER/ SUBURBAN VOLVO C30/ C40</p>
DAYCO: APV2885	

ZEN12817	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 50 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,1 LARGO 21,9 N.º DIENTES 0 RENAULT TWINGO/ CLIO MEGANE/ KANGOO</p>
INA: 531005510	

ZEN12818	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 80,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26 N.º DIENTES 0 FIAT PALIO/ UNO/ STRADA</p>
SKF: VKM4592	

ZEN12821	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 61,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 27 N.º DIENTES 0 VW GOL/ POLO</p>
INA: 531056430	

ZEN12823	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 12 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0 FIAT BRAVA/ PALIO/DOBLO MAREA/ STRADA/ SIENA</p>
INA: 532020910	

ZEN12824	TENSOR DIR. HIDRAULICA
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0 VW GOL/ SAVEIRO</p>
DAYCO: DYV617	

ZEN12825	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 29,8 N.º DIENTES 0 CORSA/ S10/CELTA/ VECTRA ASTRA</p>
HYUNDAI: 2528725100	



IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN12826	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 29,8 N.º DIENTES 0 AGRALE VOLARE/ F250 S10/ BLAZER/ NAVARA/ XTERRA/</p>
DAYCO: APV2868	


ZEN12828	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0 VW GOL/ SAVEIRO</p>
VW: 0272602971	


ZEN12829	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0 FORD RANGER 3.0</p>
DAYCO: DYV722	

ZEN12830	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0 FORD ECOSPORT/ FIESTA</p>
DAYCO: DYV720	


ZEN12831	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 30,8 N.º DIENTES 0 AUDI A3/ POLO/ FOX/ GOL SPACEFOX</p>
INA: 532032630	

ZEN12832	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70,2 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 26,8 N.º DIENTES 0 FORD FIESTA/ KA</p>
INA: 532050110	

ZEN12833	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 67 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 38 N.º DIENTES 0 FORD RANGER/ F1000 S10/ BLAZER/ MBB SPRINTER/</p>
DAYCO: DYT270	

ZEN12837	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 55 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,1 LARGO 21,9 N.º DIENTES 0 RENAULT LOGAN/ CLIO/ SYMBOL/KANGOO</p>
DAYCO: DYT335	

ZEN12838	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 25 N.º DIENTES 0 NISSAN TIIDA/ MARCH/ RENAULT LAGUNA/CLIO MASTER/ MEGANE/KANGOO</p>
INA: 532024310	


ZEN12840	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 67 N° PK 0 Ø PERFOR. 25 LARGO 34 N.º DIENTES 0 PEUGEOT BOXER/ RENAULT/ MASTER</p>
INA: 532023920	




IMPORTADORA
ISIS

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN12848	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,1 LARGO 26 ROSCA: 8</p> <p>ASTRA/ ZAFIRA/ VECTRA DAEWOO NUBIRA/ LEGANZA</p>
INA: 531005430	

ZEN12849	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 26 ROSCA: 8</p> <p>FIAT DUCATO/ IVECO DAILY</p>
DAYCO: APV2189	


ZEN12850	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 64 N° PK 0 Ø PERFOR. 25 LARGO 34 N.º DIENTES 0</p> <p>CITROEN JUMPER/ FIAT DUCATO/IVECO DAILY PEUGEOT BOXER</p>
DAYCO: DYT247	

ZEN12851	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 84,8 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 29 N.º DIENTES 0</p> <p>FORD RANGER/ S10/ BLAZER MBB SPRINTER</p>
DAYCO: VYV702	


ZEN12854	TENSOR A/C
	<p>Ø EXTERNO 81,7 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 22,8 N.º DIENTES 0</p> <p>FORD RANGER/ S10/BLAZER MBB SPRINTER/</p>
DAYCO: DYV774	

ZEN12857	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 62,8 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 23,7 N.º DIENTES 0</p> <p>FIAT/ GM CORSA</p>
DAYCO: DYT304	

ZEN12858	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 52,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 23,8 N.º DIENTES 0</p> <p>FIAT STYLO/ GM CORSA ASTRA</p>
DAYCO: DYT305	

ZEN12859	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 52,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 28,2 N.º DIENTES 0</p> <p>DAEWOO NUBIRA/ CHEVROLET VECTRA</p>
DAYCO : DYT308	

ZEN12864	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 23,9 N.º DIENTES 0</p> <p>FIAT PALIO/ FIORINO</p>
VETOR: VT7083	

ZEN12865	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 78 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26,8 N.º DIENTES 0</p> <p>SEAT IBIZA/ CORDOVA/ VW GOLF/ POLO/ PASSAT</p>
INA: F2147976	




IMPORTADORA
ISIS

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN12867	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 56 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 21,75 ROSCA 10 VW GOL/ POLO</p>
INA: F23121901	


ZEN12878	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0 FIAT DOBLO/ PALIO/STRADA GM CORSA</p>
SKF: VKM15216L	


ZEN12881	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60,1 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 29 N.º DIENTES 0 FIAT BRAVA/ STRADA/ DOBLO/ MAREA/</p>
INA: F23312701	

ZEN12893	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 74,2 N° PK 6 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0 GM BLAZER/ S10 FORD ECOSPORT/EXPLORER</p>
SKF: VKM4793	


ZEN12894	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 74,2 N° PK 6 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0 CITROEN XSARA/ BERLINGO PEUGEOT 405/406/306</p>
DAYCO: DYV689	

ZEN12896	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 76,7 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 23 N.º DIENTES 0 GM CORSA/ ASTRA/ MONTANA/ FIAT</p>
INA: 531067730	

ZEN12904	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 50 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 26 N.º DIENTES 0 CITROEN JUMPY/BERLINGO PEUGEOT 307/ EXPERT/ RENAULT CLIO/MEGANE</p>
INA: 532014310	

ZEN12905	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 13 LARGO 30 N.º DIENTES 0 BERLINGO/XANTIA/ C4/ PARTNER/ 306/206/406</p>
INA: F12298551	

ZEN12906	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70,3 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 25,2 N.º DIENTES 0 CITROEN BERLINGO/ FIAT DOBLO/ STRADA/ PUNTO/ BRAVO</p>
DAYCO: DYV754	

ZEN12916	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 59 N° PK 0 Ø PERFOR. 13,2 LARGO 22 N.º DIENTES 0 PEUGEOT PARTNER/205 306/ 806/ 106/ 406</p>
INA: 531003010	




**IMPORTADORA
ISIS**


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN12918	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 1 Ø PERFOR. 12 LARGO 6,5 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI H1/ H100/PORTER KIA BESTA/ BONGO K2700</p>
HYUNDAI: 0K65A32700D	

ZEN12919	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 64,9 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 26,6 N.º DIENTES 0</p> <p>PEUGEOT 206/307 FIAT MAREA</p>
DAYCO: DYV644	


ZEN12929	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 82 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26,1 N.º DIENTES 0</p> <p>SPORTAGE/ SANTA FE/ SONATA/ TUCSON</p>
SKF: VKM60012A	


ZEN12930	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 54 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 32,6 N.º DIENTES 0</p> <p>RENAULT KANGOO/ CLIO/ LAGUNA/ DUSTER/ SCENIC</p>
INA: 532044610	


ZEN12931	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 64,8 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 25 N.º DIENTES 0</p> <p>PEUGEOT 208/807/3008/207 DODGE RAM/DURANGO/</p>
SKF: VKM4913	

ZEN12932	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 80,27 N° PK 7 Ø PERFOR. 16,96 LARGO 24,9 N.º DIENTES 0</p> <p>HONDA CIVIC/ CRV/ACCORD DODGE RAM/DURANGO/ DAKOTA</p>
DAYCO: APV2859	

ZEN12934	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 26 N.º DIENTES 0</p> <p>PEUGEOT PARTNER/ 206/207</p>
VETOR: VT8090	

ZEN12935	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 53,7 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 32 N.º DIENTES 0</p> <p>MEGANE/ SCENIC/ LAGUNA</p>
INA: 532030810	

ZEN12945	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 28,6 N.º DIENTES 0</p> <p>TOYOTA HILUX 2.8/3.0</p>
VETOR: VT8194	

ZEN12953	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 80,2 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26 N.º DIENTES 0</p> <p>FORD F250/ NISSAN NAVARA</p>
DAYCO: DYV704	




IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN12966	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 26,5 N.º DIENTES 0</p> <p>PEUGEOT 207/ PARTNER/ RENAULT MASTER</p>
DAYCO: DYV681	

ZEN12970	TENSOR AIRE ACONDICIONADO
	<p>Ø EXTERNO 82 N° PK 1 Ø PERFOR. 10 LARGO 17,65 N.º DIENTES 0</p> <p>TOYOTA HILUX 2.4/2.8/3.0 SW4</p>
DAYCO: DYV860	

ZEN13045	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 55 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,5 LARGO 17,5 N.º DIENTES 0</p> <p>SONATA/ SANTA FE/ MONTERO/ ELANTRA</p>
DAYCO: DYT451	

ZEN13046	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 32 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI SONATA/ MITSUBISHI L200/ MONTERO</p>
INA: 531012520	


ZEN13047	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,5 LARGO 32 N.º DIENTES 0</p> <p>SONATA/ H1/STAREX/ ELANTRA/ JAC J6/ L200</p>
INA: 5320007420	

ZEN13048	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 21,4 N.º DIENTES 0</p> <p>H10/STAREX/ PORTER/ MONTERO/ L200</p>
INA: 531012420	

ZEN13049	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 35 N.º DIENTES 0</p> <p>SANTA FE/ TUCSON/ KIA SPORTAGE</p>
INA: 532038220	

ZEN13051	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 52 N° PK 0 Ø PERFOR. 11 LARGO 28,5 N.º DIENTES 0</p> <p>KIA SPORTAGE/ MAZDA</p>
INA: 531010820	

ZEN13052	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57,4 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 36,6 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI SANTA FE/TUCSON KIA SPORTAGE</p>
INA: 531065220	

ZEN13056	TENSOR CORR. DIRECCION
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 23 ROSCA 8</p> <p>GM NOVO CORSA/ MONTANA</p>
DAYCO: DYV752	




IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN13057	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 21,7 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI H100/ PORTER GALLOPER/ H1/ MONTERO L200/ L300</p>
INA: 531023120	

ZEN13058	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 62 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 35 ROSCA 8</p> <p>TOYOTA HILUX 2.4/ 2.8 SW4</p>
INA: 531019120	

ZEN13059	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 90 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 19 N.º DIENTES 0</p> <p>GALLOPER/ SONATA/ MITSUBISHI MONTERO</p>
INA: 532038120	

ZEN13060	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 29,4 N.º DIENTES 0</p> <p>H100/H1/GALLOPER/PORTER/ KIA K2500/ MONTERO/ L200/L300/L400</p>
INA: 531023220	


ZEN13061	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 25,4 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI ELANTRA/TUCSON KIA SPORTAGE/ CERATO</p>
INA: 531052810	

ZEN13062	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 28,5 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI TUCSON/ KIA SPORTAGE/</p>
INA: 532030710	

ZEN13063	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 24 N.º DIENTES 0</p> <p>HYUNDAI / KIA</p>
INA: 531065320	

ZEN13064	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 28,5 N.º DIENTES 0</p> <p>KIA SPORTAGE/ MAZDA B SERIE</p>
INA: 532006920	

ZEN13068	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 0 Ø PERFOR. 13,2 LARGO 33 N.º DIENTES 0</p> <p>BERLINGO/ XSARA/ BOXER/ 306/406/605</p>
INA: 531004710	

ZEN13071	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 50 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 31 N.º DIENTES 0</p> <p>RENAULT LAGUNA/SCENIC VOLVO</p>
INA: 532023710	




IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl




ZEN13081	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 30,5 N.º DIENTES 0 NISSAN XTERRA/TERRANO NAVARA</p>
INA: 531021420	

ZEN13082	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 57 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 25 N.º DIENTES 0 TOYOTA COROLLA/ CORONA</p>
INA: 531018120	


ZEN13083	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 47 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 30 N.º DIENTES 0 FORD RANGER/F100</p>
INA: F4457301	

ZEN13084	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 83,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 12 LARGO 35,2 N.º DIENTES 0 TOYOTA HILUX 2.4/ 2.8</p>
INA: 532009820	


ZEN13093	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 0 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 0 N.º DIENTES 0 CITROEN C3/PEUGEOT 206</p>

ZEN13114	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 55,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 26 N.º DIENTES 0 FIAT DOBLO/FIORINO/ UNO STRADA/ STILO</p>
INA : 531077810	

ZEN13156	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 22 N.º DIENTES 0 FIAT STILO/GM CORSA/ ASTRA/ MONTANA</p>
INA. 534011520	

ZEN13157	TENSOR DIR. HIDRAULICA
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 22,5 N.º DIENTES 0 CORSA/ ONIX/ MONTANA/ CELTA</p>
SKF: VKM4752	

ZEN13158	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 26 N.º DIENTES 0 NISSA TIIDA/ LOGAN/CLIO KANGOO/SCENIC/ SYMBOL</p>
INA: F125039	

ZEN13160	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 31 N.º DIENTES 0 RENAULT LAGUNA/ MASTER</p>
INA: 534018110	



IMPORTADORA
ISIS

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**

Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN13163	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 73,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 33 N.º DIENTES 0</p> <p>CARGO 1215/ 2425/1617/1217 VW 16170/26260/ 35300/17300 23220/CONSTELLATION</p>
VETOR: VT8142	

ZEN13164	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 78,5 N° PK 8 Ø PERFOR. 0 LARGO 38 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB AXOR 2040S/2044S/2035S</p>
VETOR: VT8204	

ZEN13165	TENSOR A/C
	<p>Ø EXTERNO 78 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 42 N.º DIENTES 0</p> <p>AXOR 2044S/ 3340i/2035S/ 2644S/ 4140/ 3340K</p>
INA: 534053910	

ZEN13167	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 74 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 38 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB 1944S/1938/ 2638/712C AXOR 1835/ ACELLO 915C</p>
INA: 531051020	

ZEN13168	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 74 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 34 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB 914C/LO914/712C/ 1728S/915E/2423K</p>
INA: 531050920	

ZEN13173	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 83 N° PK 8 Ø PERFOR. 0 LARGO 33 N.º DIENTES 0</p> <p>AXOR 1933/ ATEGO 1718/2425 1726/2429/1518/2425/1315</p>
INA: 534005710	

ZEN13174	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 74 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 35,5 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB ATEGO 1419/1319/2425 AXOR 2533/</p>
INA: 534009310	

ZEN13175	TENSOR DIR. HIDRAULICA
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 22,5 N.º DIENTES 0</p> <p>GM CORSA/ SPIN/CELTA/ ONIX/MERIVA/ MONTANA</p>
SKF: VKM4794	

ZEN13177	TENSOR DIR. HIDRAULICA
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB ACELLO 715C/ TOYOTA COROLLA 1.8 1.8</p>
MBB: 6112000370	

ZEN13181	TENSOR VENTILADOR
	<p>Ø EXTERNO 81 N° PK 8 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 34 N.º DIENTES 0</p> <p>MB LS2638/AXOR/ATEGO/ 2638/1938</p>
INA: 532023510	



IMPORTADORA
ISIS

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN13183	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 78 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 42 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB AXOR 2040S/2044S/ 2036S/2035S/2041S</p>
VETOR: VT8232	

ZEN13185	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 74 N° PK 0 Ø PERFOR. 20 LARGO 34 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB 914/AXOR/2423K/915C 1215C/L1620/OF1417/915E</p>
SKF: VKM4784	


ZEN13187	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 76 N° PK 8 Ø PERFOR. 11,2 LARGO 34,5 N.º DIENTES 0</p> <p>SCANIA 124/94C/94G</p>
VETOR: VT8326	

ZEN13189	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 73,5 N° PK 8 Ø PERFOR. 17 LARGO 33 N.º DIENTES 0</p> <p>CARGO 1721/1617/2425/1215 VW 31370/16220/19320E CONSTELLATION</p>
VETOR: VT8144N	

ZEN13192	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 75 N° PK 0 Ø PERFOR. 30 LARGO 32,5 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB 914/ LO915/ACCELO/ 1318/2726/OF1730</p>
DAYCO: APV2817	

ZEN13196	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 74 N° PK 0 Ø PERFOR. 28 LARGO 35,5 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB ATEGO/AXOR/OM924LA OF1722/OM926LA</p>
VETOR: VT8456	

ZEN13199	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 83 N° PK 8 Ø PERFOR. 28 LARGO 33 N.º DIENTES 0</p> <p>MBB ATEGO/AXOR/OM924LA OF1722/OM926LA</p>
VETOR: VT8170	

ZEN13201	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 25 N.º DIENTES 0</p> <p>CITROEN C3/ PEUGEOT 207 HOGGAR/ 206/208</p>
INA: 531057210	

ZEN13202	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 62 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 30 N.º DIENTES 0</p> <p>BERLINGO/XSARA PICASSO PARTNER/ 308/206/307</p>
INA: F125081	

ZEN13206	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 31 N.º DIENTES 0</p> <p>RENAULT MASTER/LAGUNA TRAFFIC/GRANDTOUR</p>
NISSAN: 1195500QAA	



**IMPORTADORA
ISIS**


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN13226	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 30 N.º DIENTES 0</p> <p>BERLINGO/XSARA PICASSO PARTNER/ 308/206/307</p>
INA: 532039510	

ZEN13229	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 26,5 N.º DIENTES 0</p> <p>CITROEN C3/ PEUGEOT 206 207/307</p>
INA: 531055010	

ZEN13234	TENSOR AUX DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 26 N.º DIENTES 0</p> <p>SPRINTER CDI 2.2</p>
SKF: VKM4818	

ZEN13236	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 28,5 N.º DIENTES 0</p> <p>CITROEN JUMPER/ FIAT DUCATO/ BOXER</p>
DAYCO: DYV657	

ZEN13239	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 66 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,1 LARGO 29 N.º DIENTES 0</p> <p>GM TRACKER/SONIC/CRUZE</p>
INA: 531077910	

ZEN13241	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 76 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 18,5 N.º DIENTES 0</p> <p>MONTERO SPORT 2.8 D</p>
SKF: VKM4939	

ZEN13249	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 78 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 25 N.º DIENTES 0</p> <p>CITROEN C5/C4/C8/ PEUGEOT 406/307</p>
INA: 532043910	

ZEN13250	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 80 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 25 N.º DIENTES 0</p> <p>FORD F250/ S10/BLAZER/ MBENZ 200E/200/230E</p>
SKF: VKM4836	

ZEN13253	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 26,5 N.º DIENTES 0</p> <p>PEUGEOT 206/307</p>
DAYCO: DYV683	

ZEN13255	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 80 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 26 N.º DIENTES 0</p> <p>HONDA FIT 1.4</p>
DAYCO: DYV758	



IMPORTADORA
ISIS


**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN13270	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 61 N° PK 0 Ø PERFOR. 8 LARGO 27,5 N.º DIENTES 0 GM TRACKER/ CRUZE/ SONIC</p>
INA. 532047210	

ZEN13289	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 31,5 N.º DIENTES 0 CITROEN C4/ C5/ C8/PICASSO PEUGEOT 307/308/406/407/ 408/605/807</p>
INA: 532028910	


ZEN13292	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 68 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,3 LARGO 26,2 N.º DIENTES 0 VOLKSWAGEN AMAROK GOLF/ PASSAT</p>
SKF: VKM11269	

ZEN13293	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 40 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 29 N.º DIENTES 0 VOLKSWAGEN AMAROK TIGUAN/ AUDI A3/A4</p>
DAYCO: ATB2571	

ZEN13294	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 80 N° PK 0 Ø PERFOR. 10 LARGO 30 N.º DIENTES 0 VOLKSWAGEN AMAROK TIGUAN/ AUDI A3/A4</p>
INA. 532050210	

ZEN13396	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 31 N.º DIENTES 0 HYUNDAI ELANTRA 2.0 IX35 2.0/ SANTA FE 2.4 KIA SPORTAGE/CARENS 2.0</p>
KIA : 2528125000	

ZEN13397	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 26 N.º DIENTES 0 TOYOTA COROLLA 1.8/ GEELY EC7 1.8/ LIFAN X60 1.8</p>

ZEN13398	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75 N° PK 0 Ø PERFOR. 9,2 LARGO 32,5 N.º DIENTES 0 TOYOTA HILUX 3.0/ 2.5/ SW4 3.0</p>
DAYCO : APV3012	

ZEN13399	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 24 N.º DIENTES 0 VW AMAROK 2.0</p>
DAYCO : APV2511	

ZEN13400	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 70 N° PK 0 Ø PERFOR. 7,2 LARGO 24 N.º DIENTES 0 FIAT DOBLO/ STRADA/ PALIO TORO/ JEEP RENEGADE</p>
FIAT : 55224352	




**IMPORTADORA
ISIS**

**Importación, Exportación
y Comercialización de Repuestos
de Vehículos**
Ignacio Carrera Pinto #1161, Rancagua.
Fono: 72-2-583570
ventas@importadoraisis.cl



ZEN13401	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 75 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,3 LARGO 26 N.º DIENTES 0 VW GOL/ FOX SAVEIRO VW UP!</p>
INA : 531087110	

ZEN13409	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 82,5 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 26 N.º DIENTES 0 SANTA FE 2.7/ SONATA 2.5 TUCSON / SPORTAGE</p>
INA : 534024710	

ZEN13410	TENSOR DISTRIBUCION
	<p>Ø EXTERNO 60 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 36 N.º DIENTES 0 SANTA FE 2.7/ KIA CARNIVAL 2.7 GRAND CARNIVAL 2.7</p>
INA : 248403E000	

ZEN13412	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 10,2 LARGO 29 N.º DIENTES 0 GM CRUZE/ SONIC/ TRACKER</p>
INA : 534014710	

ZEN13413	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 0 LARGO 26 N.º DIENTES 0 PEUGEOT 207/208/ 307/308 CITROEN C3 /C4</p>
INA : 534025010	

ZEN13414	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 63 N° PK 0 Ø PERFOR. 17 LARGO 29 N.º DIENTES 0 GM CRUZE/ SONIC/ TRACKER</p>
GM : 25189926/ 25191534	

ZEN13415	TENSOR ALTERNADOR
	<p>Ø EXTERNO 65 N° PK 0 Ø PERFOR. 8,2 LARGO 26 N.º DIENTES 0 SPRINTER 311/ 312/ 413</p>
INA : 534033710	